

АКТ от 05 марта 2022г

Комиссия в составе: упредитель ООО «УК ГазТехСеть» В.А. Клеуткин  
инженера ООО «УК ГазТехСеть» В.В. Богдаренко  
мастера участка - Р.Р. Зурарова  
разнорабочего А.А. Рыбиков

В присутствии:

владельца помещения № 10, 11 дома № 12А по улице  
А. Кисаева Колпачкова Игоря Вячеславовича







Составили акт: осмотра затекания дождевых осадков в  
 помещения № 10-11, причина их затекания и устранения

В результате осмотра плиты перекрытия над  
 тамбурной входа в помещение - протек в ней не выявлено.

При дальнейшем осмотре было установлено, что при  
 дождевых осадках происходит намокание вокруг окна,  
 находящегося слева в торце входа в помещение.

Причиной заметия явилось отсутствие герметичности  
 прилегающих установленных рама владельца  
 помещения № 10-11 с одновременной подрезкой штукатурки  
 фасада. Так же в результате осмотра  
 установлено, что стили этого же окна без герметичности  
 в месте его прилегания

Для устранения причин намокания стены в  
 помещениях 10-11 были проведены работы по  
 зачистке стыков, штукатурка и герметизация  
 силиконом.

	1 В.А. Клеуткин
	1 В.В. Богдаренко
	1 Р.Р. Зураров
	1 А.А. Рыбиков
	1 И.В. Колпачков
	1 И.Р. Каммос